

Korjaustoiminto SURFCAM 2021.0 työkalunvalintaan

Jos sinulla on SURFCAM 2021.0 kanssa sellainen ongelma että et pysty valitsemaan työkalua kierteenjyrsinnässä, 3-aks TrueMill jyrsinnässä tai SRM rouhinnassa, toimi tämän ohjeen mukaan.

Korjaustoiminnon asennus

Sulje SURFCAM 2021.0 ohjelma jos se on auki.

Lataa korjaustoiminto linkistä http://rensi.fi/files/surfcam/Korjaa_Surfcam_2021.0.zip

Pura se työpöydälle muistitikulle tai johonkin hakemistoon kovalevyllä.

Suorita Setup.exe klikkaamalla sitä hiiren oikeanpuoleisella napilla ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.

Laita käyttäjätilin valvonta pois ennen korjaustoiminnon asentamista. Tee se näin:

Käynnistä Windows Ohjauspaneeli ja valitse sen alla Järjestelmä ja suojaus > Muuta käyttäjätilien valvonnan asetuksia

Vedä liukusäädin alimpaan asentoon kohtaan Älä koskaan ilmoita.

Korjaus manuaalisesti

Jos et saa korjattua ongelmaa yllä kerrotulla tavalla (suorittamalla Setup.exe), voit korjata ongelman kopiaamalla kaikki tiedostot Fix kansioista C:\Program Files\Hexagon\SurfTrad 2021.0 kansioon Fix kansio löytyy sieltä minne purit lataamasi zip tiedoston.

Korjattu suomenkielisen SURFCAM 2021.0

Rensin sivustolta ladattava [suomenkielinen SURFCAM 2021.0](#) on nyt vaihdettu uuteen, jossa tämä ongelma on korjattu. Näin ollen saat korjattua ongelman myös lataamalla korjatun suomenkielisen SURFCAM 2021.0 ohjelman ja asentamalla sen.